

# 公告

室外籃球場東側水溝蓋，有多處損壞縫隙過大（詳如下方照片），目前總務處營繕組已協助設計修繕方式，會盡速修繕完成。修繕完成之前請各位運動愛好者務必小心，別讓破損的水溝蓋造成您的傷害。



體育室 啟